

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ 優先順位 区分	盛土 番号	所在地	面積 (m ²)	造成地 の種 類	滑 動 崩 落 を 示 唆 す 変 状 の 有 無	大 規 模 盛 土 内 の 地 下 水 の 有 無	造 成 年 代	優 先 度 ラ ン ク	評 価
(1)	067	八千代市萱田町	3,856	谷埋め型	有	可能性有	S45-S50	A	第二次スクリーニング* 調査
	075	八千代市八千代台東五丁目	7,870	谷埋め型	有	無	S32-S41	A	第二次スクリーニング* 調査
	081	八千代市勝田	1,996	腹付け型	有	可能性有	S62-H21	A	第二次スクリーニング* 調査
(2)	002	八千代市大学町二丁目	40,379	谷埋め型	無	可能性有	S58-H21	A	経過観察
	058-2	八千代市村上	22,104	腹付け型	無	無	S32-H21	A	経過観察
	069	八千代市村上	17,926	谷埋め型	無	無	S58-H2	A	経過観察
	082	八千代市八千代台西六丁目	16,864	谷埋め型	無	無	S45-S53	A	経過観察
(3)	006	八千代市島田台	13,444	谷埋め型	無	可能性有	H6-H21	A	経過観察
	028	八千代市大和田新田	8,846	谷埋め型	無	無	S58-H2	A	経過観察
	029-2	八千代市大和田新田	36,207	谷埋め型	無	無	S60-H2	A	経過観察
	040	八千代市大和田新田	11,005	谷埋め型	無	無	S50-S58	A	経過観察
	064	八千代市大和田	4,413	谷埋め型	無	無	S32-S38	A	経過観察
	066	八千代市萱田町	1,926	腹付け型	無	無	S45-S50	A	経過観察
	084-2	八千代市八千代台東二丁目	49,590	腹付け型	無	有	S32-H21	A	経過観察

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ優先順位	盛土番号	所在地	面積(m ²)	造成地の種類	滑動崩落を示唆する変状の有無	大規模盛土内の地下水の有無	造成年代	優先度ランク	評価
(4)	016	八千代市下高野	17,940	谷埋め型	不明	不明	S58-H2	その他	経過観察
	020	八千代市吉橋	5,101	谷埋め型	不明	不明	S50-S53	その他	経過観察
(4)	021	八千代市吉橋	5,005	谷埋め型	不明	不明	S45-S50	その他	経過観察
	022	八千代市吉橋	5,721	谷埋め型	不明	不明	S45-S50	その他	経過観察
	039	八千代市大和田新田	13,095	谷埋め型	不明	不明	S53-S62	その他	経過観察
(5)	023	八千代市吉橋	17,660	谷埋め型	無	無	H6-H21	B	経過観察
	036	八千代市緑が丘五丁目	41,217	谷埋め型	無	無	H1-H21	B	経過観察
	037	八千代市緑が丘四丁目	18,224	谷埋め型	無	無	S58-H6	B	経過観察
	058-1	八千代市村上	22,104	腹付け型	無	可能性有	S32-H21	B	経過観察
	068-1	八千代市大和田	29,482	腹付け型	無	無	S45-S53	B	経過観察
	073	八千代市八千代台北九丁目	15,746	谷埋め型	無	無	S32-S41	B	経過観察
	085	八千代市勝田台六丁目	122,269	谷埋め型	無	無	S36-H21	B	経過観察

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ優先順位	盛土番号	所在地	面積(m ²)	造成地の種類	滑動崩落を示唆する変状の有無	大規模盛土内の地下水の有無	造成年代	優先度ランク	評価
(6)	007	八千代市米本	22,273	谷埋め型	無	無	S41-S45	B	経過観察
	011	八千代市米本	12,420	谷埋め型	無	無	S41-S45	B	経過観察
	018	八千代市緑が丘西三丁目	23,979	谷埋め型	無	無	H2-H21	B	経過観察
	054	八千代市大和田新田	12,260	谷埋め型	無	無	S45-S53	B	経過観察
	063	八千代市大和田新田	21,046	谷埋め型	無	無	S38-S41	B	経過観察
	071-1	八千代市勝田台北三丁目	12,142	谷埋め型	無	無	S33-S41	B	経過観察
	071-2	八千代市勝田台北三丁目	12,142	腹付け型	無	無	S33-S41	B	経過観察
	072	八千代市上高野	39,223	谷埋め型	無	無	H2-H21	B	経過観察
	074	八千代市八千代台北十二丁目	11,968	腹付け型	無	無	S41-S45	B	経過観察
	084-1	八千代市八千代台東二丁目	49,590	谷埋め型	無	無	S32-H21	B	経過観察
086	八千代市八千代台南二丁目	62,313	谷埋め型	無	可能性有	S32-S41	B	経過観察	
(7)	033	八千代市緑が丘一丁目	33,236	谷埋め型	無	無	S60-H21	B	経過観察
	051	八千代市大和田新田	8,921	谷埋め型	無	無	S53-S58	B	経過観察
	078-1	八千代市勝田台南一丁目	13,241	谷埋め型	無	無	S32-S53	B	経過観察

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ優先順位	盛土番号	所在地	面積(m ²)	造成地の種類	滑動崩落を示す変状の有無	大規模盛土内の地下水の有無	造成年代	優先度ランク	評価
(8)	005	八千代市島田	19,007	谷埋め型	無	可能性有	S58-H21	B	経過観察
	038	八千代市大和田新田	3,714	谷埋め型	無	無	H2-H21	B	経過観察
	048	八千代市大和田新田	13,589	谷埋め型	無	可能性有	S45-S53	B	経過観察
	062-1	八千代市村上	9,935	谷埋め型	無	無	S53-H21	B	経過観察
	062-2	八千代市村上	9,935	谷埋め型	無	無	S53-H21	B	経過観察
	070	八千代市勝田台北二丁目	5,369	谷埋め型	無	無	S45-S50	B	経過観察
	080	八千代市勝田	2,664	腹付け型	無	無	S62-H21	B	経過観察
(9)	010	八千代市保品	86,198	谷埋め型	無	無	H2-H21	B	経過観察
	012-1	八千代市緑が丘西六丁目	82,785	谷埋め型	無	可能性有	S58-H2	B	経過観察
	012-2	八千代市緑が丘西六丁目	82,785	谷埋め型	無	無	S58-H2	B	経過観察
	013	八千代市緑が丘西五丁目	20,144	谷埋め型	無	無	S41-S50	B	経過観察
	015	八千代市米本	9,351	谷埋め型	無	無	S38-S41	B	経過観察
	019	八千代市吉橋	3,807	谷埋め型	無	無	S62-H2	B	経過観察
	024	八千代市吉橋	53,141	谷埋め型	無	可能性有	S45-S53	B	経過観察
	025	八千代市大和田新田	15,059	谷埋め型	無	可能性有	S58-S62	B	経過観察

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ優先順位	盛土番号	所在地	面積(m ²)	造成地の種類	滑動崩落を示唆する変状の有無	大規模盛土内の地下水の有無	造成年代	優先度ランク	評価
(9)	026	八千代市大和田新田	4,800	谷埋め型	無	無	S32-S41	B	経過観察
	027-1	八千代市大和田新田	28,360	谷埋め型	無	無	S32-S41	B	経過観察
	027-2	八千代市大和田新田	28,360	腹付け型	無	可能性有	S32-S41	B	経過観察
	030	八千代市上高野	68,635	谷埋め型	無	無	S41-H2	B	経過観察
	031	八千代市緑が丘西二丁目	8,397	谷埋め型	無	無	S32-S53	B	経過観察
	035-2	八千代市緑が丘一丁目	50,608	腹付け型	無	無	S50-H6	B	経過観察
	043	八千代市村上	13,764	谷埋め型	無	無	S45-S58	B	経過観察
(10)	001	八千代市小池	5,963	腹付け型	無	無	H20-R1	C	経過観察
	003	八千代市大学町五丁目	4,552	谷埋め型	無	無	H4-H13	C	経過観察
	008	八千代市神野	37,354	谷埋め型	無	無	H2-H21	C	経過観察
	009	八千代市保品	18,706	谷埋め型	無	無	H2-H21	C	経過観察
	014-1	八千代市吉橋	26,360	谷埋め型	無	無	S53-H21	C	経過観察
	014-2	八千代市吉橋	26,360	谷埋め型	無	無	S53-H21	C	経過観察
	017	八千代市緑が丘西三丁目	33,199	谷埋め型	無	無	H2-H21	C	経過観察
	029-1	八千代市大和田新田	36,207	谷埋め型	無	無	S60-H2	C	経過観察
	032-2	八千代市緑が丘西二丁目	17,493	谷埋め型	無	無	S32-S58, H21以降	C	経過観察

令和4年度実施 第二次スクリーニング計画一覧表

グループ優先順位	盛土番号	所在地	面積(m ²)	造成地の種類	滑動崩落を示唆する変状の有無	大規模盛土内の地下水の有無	造成年代	優先度ランク	評価
(10)	034	八千代市吉橋	5,428	谷埋め型	無	無	S45-S50	C	経過観察
	035-1	八千代市緑が丘一丁目	50,608	谷埋め型	無	無	S50-H6	C	経過観察
	041	八千代市ゆりのき台四丁目	25,261	谷埋め型	無	無	S58-H2	C	経過観察
	044	八千代市村上	31,729	谷埋め型	無	無	S45-S58	C	経過観察
	045	八千代市村上	33,413	谷埋め型	無	無	S45-S58	C	経過観察
	046	八千代市上高野	118,251	谷埋め型	無	無	S53-H21	C	経過観察
	053	八千代市大和田新田	17,706	谷埋め型	無	無	S45-S53	C	経過観察
	056-1	八千代市萱田	16,947	谷埋め型	無	無	S35-H21	C	経過観察
	060	八千代市村上	6,470	谷埋め型	無	無	S45-S50	C	経過観察
	061	八千代市村上	10,726	谷埋め型	無	無	S45-S58	C	経過観察
	065-1	八千代市萱田町	16,398	腹付け型	無	無	S62-H21	C	経過観察
	065-2	八千代市萱田町	16,398	谷埋め型	無	無	S62-H21	C	経過観察
	068-2	八千代市大和田	29,482	腹付け型	無	無	S45-S53	C	経過観察
	078-2	八千代市勝田台南一丁目	13,241	腹付け型	無	無	S48-S53	C	経過観察
079	八千代市勝田台南二丁目	9,166	谷埋め型	無	無	S45-S53	C	経過観察	