


【4. 放射線量率測定】

一時保管場所周囲の5測点で、毎月1回測定を行います。
これらの測定結果は、下記のとおりです。

空間放射線量測定位置図



八千代市役所 都市整備部 土木管理課
TEL:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
TEL:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

| 測定年月日 | 平成23年 | | 平成24年 | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 12月11日 | 1月13日 | 2月8日 | 3月14日 | 4月10日 | 5月16日 | 6月13日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.176 | 0.176 | 0.144 | 0.144 |
| No.2 | 0.160 | 0.170 | 0.168 | 0.162 | 0.164 | 0.160 | 0.142 | 0.140 |
| No.3 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.092 | 0.104 | 0.100 | 0.090 | 0.096 |
| No.4 | 0.160 | 0.140 | 0.146 | 0.156 | 0.158 | 0.146 | 0.142 | 0.142 |
| No.5 | 0.160 | 0.170 | 0.156 | 0.172 | 0.164 | 0.160 | 0.148 | 0.138 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成24年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月19日 | 8月17日 | 9月13日 | 10月16日 | 11月16日 | 12月14日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.130 | 0.128 | 0.126 | 0.132 | 0.128 | 0.126 |
| No.2 | 0.160 | 0.138 | 0.130 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 0.130 |
| No.3 | 0.100 | 0.090 | 0.092 | 0.090 | 0.084 | 0.092 | 0.098 |
| No.4 | 0.160 | 0.130 | 0.132 | 0.124 | 0.126 | 0.120 | 0.120 |
| No.5 | 0.160 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.126 | 0.128 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成25年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月17日 | 2月14日 | 3月13日 | 4月18日 | 5月21日 | 6月21日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.112 | 0.134 | 0.120 | 0.122 | 0.122 | 0.120 |
| No.2 | 0.160 | 0.110 | 0.126 | 0.122 | 0.116 | 0.114 | 0.110 |
| No.3 | 0.100 | 0.082 | 0.090 | 0.086 | 0.094 | 0.086 | 0.086 |
| No.4 | 0.160 | 0.110 | 0.126 | 0.120 | 0.110 | 0.112 | 0.106 |
| No.5 | 0.160 | 0.112 | 0.120 | 0.112 | 0.118 | 0.112 | 0.110 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成25年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月16日 | 8月13日 | 9月18日 | 10月21日 | 11月13日 | 12月16日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.108 | 0.104 | 0.098 | 0.104 | 0.100 | 0.104 |
| No.2 | 0.160 | 0.114 | 0.114 | 0.106 | 0.102 | 0.104 | 0.104 |
| No.3 | 0.100 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.074 | 0.074 | 0.080 |
| No.4 | 0.160 | 0.106 | 0.106 | 0.094 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| No.5 | 0.160 | 0.110 | 0.110 | 0.100 | 0.102 | 0.102 | 0.106 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: μ Sv/h)

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成26年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月16日 | 2月19日 | 3月19日 | 4月17日 | 5月15日 | 6月19日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.108 | 0.102 | 0.098 | 0.090 | 0.100 | 0.106 |
| No.2 | 0.160 | 0.108 | 0.100 | 0.094 | 0.094 | 0.098 | 0.104 |
| No.3 | 0.100 | 0.078 | 0.074 | 0.064 | 0.066 | 0.058 | 0.068 |
| No.4 | 0.160 | 0.100 | 0.092 | 0.086 | 0.090 | 0.074 | 0.078 |
| No.5 | 0.160 | 0.098 | 0.098 | 0.072 | 0.090 | 0.086 | 0.082 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成26年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月16日 | 8月12日 | 9月18日 | 10月24日 | 11月13日 | 12月17日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.100 | 0.094 | 0.100 | 0.094 | 0.092 | 0.094 |
| No.2 | 0.160 | 0.094 | 0.096 | 0.100 | 0.094 | 0.098 | 0.092 |
| No.3 | 0.100 | 0.068 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.060 |
| No.4 | 0.160 | 0.072 | 0.084 | 0.074 | 0.072 | 0.078 | 0.076 |
| No.5 | 0.160 | 0.082 | 0.086 | 0.078 | 0.072 | 0.080 | 0.080 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成27年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月19日 | 2月19日 | 3月20日 | 4月16日 | 5月20日 | 6月23日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.092 | 0.094 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.084 |
| No.2 | 0.160 | 0.090 | 0.090 | 0.082 | 0.086 | 0.092 | 0.094 |
| No.3 | 0.100 | 0.062 | 0.058 | 0.062 | 0.060 | 0.068 | 0.064 |
| No.4 | 0.160 | 0.080 | 0.076 | 0.070 | 0.070 | 0.074 | 0.074 |
| No.5 | 0.160 | 0.076 | 0.072 | 0.070 | 0.068 | 0.084 | 0.074 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成27年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月15日 | 8月14日 | 9月24日 | 10月21日 | 11月17日 | 12月16日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.080 | 0.076 | 0.078 | 0.088 | 0.076 | 0.082 |
| No.2 | 0.160 | 0.082 | 0.086 | 0.082 | 0.086 | 0.088 | 0.078 |
| No.3 | 0.100 | 0.052 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.066 | 0.062 | 0.070 | 0.070 | 0.064 | 0.070 |
| No.5 | 0.160 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.072 | 0.070 | 0.072 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: μ Sv/h)

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成28年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月21日 | 2月19日 | 3月16日 | 4月15日 | 5月19日 | 6月15日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.076 | 0.080 | 0.074 | 0.074 | 0.065 | 0.074 |
| No.2 | 0.160 | 0.072 | 0.080 | 0.072 | 0.078 | 0.076 | 0.082 |
| No.3 | 0.100 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 0.056 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.068 | 0.070 | 0.064 | 0.064 | 0.070 | 0.066 |
| No.5 | 0.160 | 0.072 | 0.068 | 0.062 | 0.068 | 0.062 | 0.064 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成28年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月15日 | 8月24日 | 9月26日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月19日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 0.070 |
| No.2 | 0.160 | 0.082 | 0.074 | 0.079 | 0.082 | 0.074 | 0.080 |
| No.3 | 0.100 | 0.058 | 0.056 | 0.063 | 0.054 | 0.060 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.072 | 0.064 | 0.071 | 0.070 | 0.060 | 0.060 |
| No.5 | 0.160 | 0.066 | 0.064 | 0.068 | 0.068 | 0.064 | 0.070 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成29年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月18日 | 2月17日 | 3月16日 | 4月19日 | 5月24日 | 6月19日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.072 | 0.068 | 0.078 | 0.066 | 0.070 | 0.076 |
| No.2 | 0.160 | 0.076 | 0.068 | 0.062 | 0.076 | 0.080 | 0.076 |
| No.3 | 0.100 | 0.060 | 0.062 | 0.054 | 0.058 | 0.060 | 0.062 |
| No.4 | 0.160 | 0.064 | 0.054 | 0.060 | 0.060 | 0.068 | 0.060 |
| No.5 | 0.160 | 0.070 | 0.062 | 0.064 | 0.056 | 0.068 | 0.068 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成29年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月19日 | 8月22日 | 9月25日 | 10月18日 | 11月27日 | 12月21日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| No.2 | 0.160 | 0.086 | 0.074 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.074 |
| No.3 | 0.100 | 0.064 | 0.056 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 0.064 |
| No.4 | 0.160 | 0.066 | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.058 | 0.066 |
| No.5 | 0.160 | 0.070 | 0.058 | 0.062 | 0.056 | 0.066 | 0.070 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: μ Sv/h)

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成30年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月26日 | 2月21日 | 3月23日 | 4月26日 | 5月17日 | 6月25日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.076 | 0.074 | 0.068 | 0.060 | 0.070 | 0.064 |
| No.2 | 0.160 | 0.072 | 0.078 | 0.074 | 0.064 | 0.070 | 0.058 |
| No.3 | 0.100 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.054 | 0.062 | 0.060 |
| No.4 | 0.160 | 0.068 | 0.062 | 0.062 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| No.5 | 0.160 | 0.072 | 0.062 | 0.060 | 0.056 | 0.062 | 0.058 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成30年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月26日 | 8月28日 | 9月28日 | 10月26日 | 11月28日 | 12月26日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.070 | 0.064 | 0.062 | 0.066 | 0.066 | 0.070 |
| No.2 | 0.160 | 0.078 | 0.066 | 0.062 | 0.066 | 0.068 | 0.070 |
| No.3 | 0.100 | 0.064 | 0.060 | 0.054 | 0.056 | 0.060 | 0.056 |
| No.4 | 0.160 | 0.058 | 0.060 | 0.054 | 0.056 | 0.060 | 0.060 |
| No.5 | 0.160 | 0.064 | 0.060 | 0.056 | 0.054 | 0.060 | 0.060 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 平成31年 | | | | 令和元年 | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月30日 | 2月25日 | 3月29日 | 4月22日 | 5月28日 | 6月20日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.072 | 0.066 | 0.070 | 0.070 | 0.066 | 0.060 |
| No.2 | 0.160 | 0.070 | 0.062 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.064 |
| No.3 | 0.100 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.064 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.060 | 0.058 | 0.064 | 0.058 | 0.050 | 0.060 |
| No.5 | 0.160 | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.056 | 0.060 | 0.056 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和元年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月29日 | 8月26日 | 9月24日 | 10月24日 | 11月12日 | 12月23日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.062 | 0.068 | 0.062 | 0.066 | 0.064 | 0.064 |
| No.2 | 0.160 | 0.058 | 0.078 | 0.056 | 0.060 | 0.058 | 0.060 |
| No.3 | 0.100 | 0.060 | 0.052 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.056 | 0.070 | 0.058 | 0.062 | 0.056 | 0.064 |
| No.5 | 0.160 | 0.060 | 0.054 | 0.064 | 0.052 | 0.056 | 0.058 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和2年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月24日 | 2月19日 | 3月25日 | 4月21日 | 5月29日 | 6月26日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.062 | 0.062 | 0.064 | 0.062 | 0.066 | 0.062 |
| No.2 | 0.160 | 0.062 | 0.060 | 0.064 | 0.060 | 0.064 | 0.056 |
| No.3 | 0.100 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.050 | 0.058 | 0.050 |
| No.4 | 0.160 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.062 | 0.056 | 0.052 |
| No.5 | 0.160 | 0.062 | 0.060 | 0.054 | 0.050 | 0.052 | 0.054 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和2年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月30日 | 8月27日 | 9月29日 | 10月29日 | 11月26日 | 12月22日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 0.070 |
| No.2 | 0.160 | 0.056 | 0.064 | 0.068 | 0.058 | 0.064 | 0.062 |
| No.3 | 0.100 | 0.054 | 0.052 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.050 |
| No.4 | 0.160 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.058 | 0.050 |
| No.5 | 0.160 | 0.056 | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.056 | 0.058 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和3年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月28日 | 2月22日 | 3月26日 | 4月20日 | 5月25日 | 6月22日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.068 | 0.062 | 0.062 | 0.064 | 0.062 | 0.064 |
| No.2 | 0.160 | 0.058 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.056 | 0.058 |
| No.3 | 0.100 | 0.058 | 0.054 | 0.058 | 0.056 | 0.054 | 0.054 |
| No.4 | 0.160 | 0.064 | 0.054 | 0.058 | 0.056 | 0.052 | 0.060 |
| No.5 | 0.160 | 0.058 | 0.054 | 0.060 | 0.050 | 0.054 | 0.050 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和3年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月21日 | 8月20日 | 9月22日 | 10月26日 | 11月25日 | 12月16日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.050 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 0.062 |
| No.2 | 0.160 | 0.054 | 0.054 | 0.060 | 0.056 | 0.062 | 0.056 |
| No.3 | 0.100 | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.056 | 0.054 |
| No.4 | 0.160 | 0.054 | 0.062 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.058 |
| No.5 | 0.160 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.050 | 0.054 | 0.056 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: μ Sv/h)

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和4年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月18日 | 2月21日 | 3月30日 | 4月22日 | 5月26日 | 6月24日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.064 | 0.060 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.060 |
| No.2 | 0.160 | 0.066 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.064 | 0.060 |
| No.3 | 0.100 | 0.050 | 0.056 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.054 |
| No.4 | 0.160 | 0.056 | 0.062 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | 0.054 |
| No.5 | 0.160 | 0.052 | 0.050 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 0.050 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和4年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月26日 | 8月30日 | 9月28日 | 10月28日 | 11月28日 | 12月28日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.056 | 0.060 | 0.056 | 0.060 | 0.060 | 0.064 |
| No.2 | 0.160 | 0.058 | 0.062 | 0.066 | 0.060 | 0.058 | 0.062 |
| No.3 | 0.100 | 0.048 | 0.050 | 0.060 | 0.054 | 0.052 | 0.048 |
| No.4 | 0.160 | 0.056 | 0.048 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.048 |
| No.5 | 0.160 | 0.054 | 0.048 | 0.056 | 0.050 | 0.054 | 0.054 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和5年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12月9日(基準値) | 1月23日 | 2月24日 | 3月31日 | 4月25日 | 5月11日 | 6月27日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.058 | 0.058 | 0.064 |
| No.2 | 0.160 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.062 |
| No.3 | 0.100 | 0.058 | 0.050 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | 0.054 |
| No.4 | 0.160 | 0.056 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.056 |
| No.5 | 0.160 | 0.050 | 0.054 | 0.060 | 0.052 | 0.052 | 0.048 |

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和5年 | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 12月9日(基準値) | 7月26日 | 8月28日 | 9月19日 | 10月24日 | 11月24日 | 12月18日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 | 測定高 |
| | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.070 | 0.060 | 0.054 | 0.064 | 0.060 | 0.052 |
| No.2 | 0.160 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.066 | 0.062 | 0.064 |
| No.3 | 0.100 | 0.048 | 0.046 | 0.056 | 0.056 | 0.048 | 0.048 |
| No.4 | 0.160 | 0.070 | 0.054 | 0.048 | 0.052 | 0.054 | 0.050 |
| No.5 | 0.160 | 0.056 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.056 | 0.048 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
Tel:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
Tel:047-482-0924

○測定機器 日立アロカメディカル社製TCS-172B

○測定高は地上1m、測定値は安定後の5回の測定値の平均した値(単位: μ Sv/h)

| 測定年月日 | 平成23年 | 令和6年 | | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 12月9日(基準値) | 1月26日 | 2月27日 | 3月21日 |
| 天気 | 曇り(雨降り後) | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 測点 | 測定高 1m | 測定高 1m | 測定高 1m | 測定高 1m |
| No.1 | 0.170 | 0.060 | 0.062 | 0.062 |
| No.2 | 0.160 | 0.060 | 0.068 | 0.064 |
| No.3 | 0.100 | 0.054 | 0.048 | 0.058 |
| No.4 | 0.160 | 0.052 | 0.052 | 0.050 |
| No.5 | 0.160 | 0.056 | 0.052 | 0.060 |

八千代市役所 都市整備部 土木管理課
TEL:047-483-1151(代)

八千代市上下水道局 下水道課
TEL:047-482-0924